Webinar gratuito

RSA: COVID-19 non ha inventato niente?







Progettare una RSA dopo l'esperienza della pandemia: bilanciare aspetti sanitari e qualità della vita.

Arch. Claudia Romero




















IERI



C E N T R A L I Z Z A Z I O N E
















IERI



DOMANI



Progettare in sicurezza










APPROCCIO AL PROCESSO PROGETTUALE

Fattori sociali e culturali




Which structure


WHEN




IL CUORE DEL DESIGN


IL CUORE DEL DESIGN
















PARENTI





















D I L A T A Z I O N E




C.R.A. di Soliera | MO Nuova Casa Residenza per Anziani













SERVIZI IGIENICI DEI VISITATORI ESTERNI ALLA STRUTTURA



SERVIZI IGIENICI DEI VISIT*I*












Pianta piano Terra



Residenza per anziani di Urbino





Verticale

NUCLEO

NUCLEO

NUCLEO

NUCLEO

+ Personale


CRITICITÀ

Camera Tipo



Piano 0 Percorsi Interni Servizi






Organizzazione Funzionale camera

IERI







DOMANI

INTERNO



C.F.MOLLER












S P E R S O N A L I Z Z A R E


Pass box e igienizzazione







Residenza per anziani di Urbino












ELEMENTI CHE LIMITANO I COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE






PAVIMENTI

PAVIMENTI

TARRETT MICHAPRENIUM 613

TARKETT GRUNT MATERIAN SATS 775

TARKETT TARFLEY FROLERS 601





IL PORTICATO



LA COPERTURA









